

Till

Melleruds kommun

Plan- och byggenheten

RITNINGSGRANSKNING – TORNET 2, TELARIS FRITIDSBANKEN.

Vi har granskat ritningarna som vi fått från er samt genomfört en okulär granskning av den påbörjade utvändiga byggnationen. Den invändiga miljön har vi inga synpunkter på i nuläget, eftersom vi fått information om att toaletterna för allmänheten ska hållas låsta och den RWC som finns i lokalen endast är till för personalen.

Däremot har vi följande anmärkningar på den utvändiga delen:

Vy mot sydväst

- Avåkningsskydd saknas på ramperna.
- Den undre brädan på det nya räcket är placerad på fel sida av stolparna. Om brädan placeras på motsatt sida kan den fungera både som avåkningsskydd, exempelvis för rullstol och som ledstång för rullstolsburen.
- Dörrautomatik ska finnas på samtliga dörrar som är tunga att öppna.
- Ledstång saknas vid trappan.
- Kontrastmarkeringar ska finnas på trappan.

Vy mot nordost och nordväst

- Avåkningsskydd saknas på rampen.
- Även här är den undre brädan på räcket monterad på fel sida av stolparna. (Se ovan!)
- Rampens galler ligger åt fel håll, vilket kan innebära halkrisk.
- Rampens lutning är inte korrekt då den lutar i sidled.
- Rampen saknar korrekt avslut och är därmed för hög.
- Ledstång i två höjder saknas längs väggen.
- Dörren ska vara utrustad med dörrautomatik.
- Kontrastmarkeringar ska finnas vid trappan.

RITNINGSGRANSKARRÅDET