

# Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

## TAXOR 2021

### Myndighetsutövning

Gäller från och med 2021-01-01

Fastställd av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige

Färgelanda	2020-XX-XX
Mellerud	2020-XX-XX
Trollhättan	2020-XX-XX
Vänersborg	2020-XX-XX
§ xx, dnr	5010-2020-xx-xx



## Innehåll

<b>ALLMÄN INFORMATION</b>	<b>3</b>
UPPRÄKNING	3
<b>1. TILLSYN OCH TILLSTÅND</b>	<b>4</b>
INLEDANDE BESTÄMMELSER	4
BERÄKNING AV AVGIFT	4
TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR	4
TILLSYN ENLIGT LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR	4
TILLSTÅND ENLIGT LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR	4
GRUNDBELOPP/ TIMDEBITERING	4
<b>1.1 OBJEKTSFAKTORER FÖR OLIKA BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR</b>	<b>5</b>
RISKVÄRDERING AV TILLSYNSVERKSAMHETER ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR	5
YTTERLIGARE PÅVERKANSAKTORER	5
LÅG RISKBILD (TEMATILLSYN) 4 FAKTORER	5
BEGRÄNSAD RISKBILD (REGELBUNDEN TILLSYN, 3–4 ÅR) 5 FAKTORER	6
HÖG RISKBILD (REGELBUNDEN TILLSYN, 2–3 ÅR) 5 FAKTORER	7
OMFATTANDE RISKBILD (REGELBUNDEN TILLSYN, 1–2 ÅR) 6 FAKTORER	8
<b>1.2 TILLSTÅND BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR</b>	<b>9</b>
<b>1.3 TILLSYN BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR</b>	<b>10</b>

## Allmän information

Nytt för år 2021 är att taxor och faktorsindelning för myndighetsutövning har omarbetats enligt lag LSO (2003:778) samt lag LBE (2010:1011) omarbetningen innefattar även tillståndshandläggning av explosiva varor.

Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning fastställs av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Påbörjad timma räknas som hel timma.

### Uppräkning

Personalkostnader uppräknas enligt budgeterad lönerrevision (\*AKI).  
Beräknad AKI för 2021 = 2,5 %

\*AKI = Arbetskostnadsindex

**Kommenterad [BB1]:** Omformulering samt hänvisning till lagtext rättad.

FÖRSLAG

## 1. Tillsyn och tillstånd

**Kommenterad [BB2]:** Ny rubrik som innefattar förklarande text till olika slag av myndighetsutövning. Texterna fanns inte med i 2020 års taxor.

### Inledande bestämmelser

Kommunalförbundet får enligt 5 kap. 4 § i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ta ut avgift vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 § i LSO. Taxan reglerar även avgift för regelbunden tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor beslutas i förbundets tillsynsplan.

**Kommenterad [BB3]:** Har tillkommit

### Beräkning av avgift

En gång om året i samband med att ny taxa fastställs justeras grundbeloppet. Grundbeloppet multipliceras med, för verksamheten bestämd faktor enligt tabell i avsnitt 1.1–1.3. Taxor beträffande myndighetsutövning är fastställda av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor och dokumentation.

**Kommenterad [BB4]:** Komplettering 200818

### Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Faktorerna för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor baserar sig på riskvärdering av verksamheter där en låg riskbild för olyckor ger lägre faktor och en hög riskbild högre faktor. Riskbilden indelas i fyra kategorier för verksamheter och är ett mått på hur omfattande en tillsyn är.

Uppföljning av föreläggande vid tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare genom timdebitering. Vid händelsestyrd tillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt gällande taxa.

### Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Faktor för tillsyn för brandfarliga vätskor och gaser grundar sig på hur många hanteringsställen som finns i verksamheten. Definition av hanteringsställe finns i dokumentet "Rapport för taxa LBE 2021" som är en bilaga till beslutade taxor. Vid tillsyn av explosiva varor bestäms faktorn av produkternas begärighetsgrad. Om följden av tillsyn enligt lagen innebär krav på åtgärder av brister genom förelägganden och uppföljning ger det en förhöjd avgift.

Avgift för tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättshavare efter tillsynsbesök.

### Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

I handläggning av tillstånd enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare. I de fall fler än en avsyning fordras, debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa, timdebitering.

Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende.

**Kommenterad [BB5]:** Tillkommande texter

### Grundbelopp/ Timdebitering

Tillsyn/ Tillstånd (AKI)	Enhet	Summa
Grundbelopp	faktor	1 094
Uppföljning av tillsyn	tim	1 094

**Kommenterad [BB6]:** Komplettering 200818

## 1.1 Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar

### Risikvärdering av tillsynsverksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Indelningen av tillsynsverksamheter har tagits fram som ett underlag för tillsynsplanering inom förbundsområdet. De olika kategorierna bestäms utifrån vilka typer av risker de är förknippade med och hur omfattande de är.

Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland annat BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2, Boverkets Byggregler (BBR), SRVFS 2003:10 och SRVFS 2004:4.

#### Ytterligare påverkansfaktorer

Det finns ett antal faktorer som ger upphov till att en verksamhet är mer riskfylld men som inte grundar sig i vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Om någon av dessa omständigheter råder kan verksamheten flyttas upp ett steg i de olika kategorierna.

- Verksamhet som bedrivs i en byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde
- Verksamheter med komplexa skyddssystem.
  - Exempelvis skyddssystem som inte beskrivs inom bygglagstiftning eller genom att de har framtagits genom analytisk dimensionering.

#### Låg riskbild (Tematillsyn) 4 faktorer

Låg riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder.

- Verksamheten kan innefatta ett mindre antal personer med följande förutsättningar
  - God lokalkännedom
  - Ej alkoholpåverkade
- Riskkällor och brandbelastning med liten omfattning i förhållande till antal personer och verksamhetstyp.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med enkel byggnadsutformning.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en låg riskbild:

- Förskolor eller skolbarnomsorg med upp till 90 barn
  - Markplan
  - Bedrivs dagtid
- Inrättningar i vård och omsorg för färre än 3 personer
  - Hjälpbehov vid utrymning
  - Markplan
  - Bedrivs dagtid
    - Exempelvis behovsprövad daglig verksamhet.
- Samlingslokaler som maximalt kan användas av 50 – 150 personer
  - Alkohol serveras i begränsad omfattning
  - Låg brandbelastning (<800 MJ/m<sup>2</sup>),
    - Exempelvis bygdegårdar.
- Vattennära områden
  - Enligt SRVFS 2007:5
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med 4–10 våningar ovan mark

**Begränsad riskbild (Regelbunden tillsyn, 3–4 år) 5 faktorer**

Begränsad riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder.

- Verksamheten kan innefatta ett begränsat antal personer med följande förutsättningar
  - Hjälpbehov vid utrymning
  - Alkoholpåverkade
  - Utan god lokalkännedom
  - Sovandes
- Riskkällor och brandbelastning med begränsad omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med viss komplexitet avseende byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med

Exempel på verksamheter som förväntas ha en begränsad riskbild:

- Förskolor eller skolbarnomsorg
  - Ej i markplan, eller
  - Fler än 90 barn, eller
  - Bedrivs nattetid.
- Inrättningar för vård och omsorg med 3–20 personer
  - Hjälpbehov vid utrymning
  - Kan bedrivs nattetid
    - Exempelvis behovsprövade särskilda boenden.
- Gemensamhetsboende för 3–36 personer
  - Exempelvis HVB.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för maximalt 49 boende
  - Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende.
- Samlingslokaler som maximalt används av 50 – 150 personer
  - Hög brandbelastning (>800Mj/m<sup>2</sup>), eller
  - Alkohol serveras i mer än begränsad omfattning.
    - Exempelvis restauranger med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som används av 151–300 personer.
  - Låg brandbelastning (<800 Mj/m<sup>2</sup>), eller
  - Alkohol serveras i begränsad omfattning
    - Exempelvis skolor, restauranger utan serveringstillstånd eller vissa livsmedelsbutiker.
- Industriverksamhet med 20–150 personer sysselsatta samtidigt
  - Låg brandbelastning (<800 Mj/m<sup>2</sup>)
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än 10 våningar och upp till 16 våningar ovan mark

**Hög riskbild (Regelbunden tillsyn, 2–3 år) 5 faktorer**

Hög riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder.

- Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar
  - Hjälpbehov vid utrymning
  - Alkoholpåverkade
  - Utan god lokalkännedom
  - Sovandes
- Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med
- Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen

Exempel på verksamheter som förväntas ha en hög riskbild

- Inrättningar för vård och omsorg för 21–150 personer som har hjälpbehov vid utrymning
  - Exempelvis vårdcentraler och behovsprövade boenden
- Gemensamhetsboende för fler än 36 personer
  - Exempelvis HVB.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för 50–250 boende.
  - Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende
- Samlingslokaler som maximalt kan används av 151 – 300 personer.
  - Hög brandbelastning ( $>800\text{Mj}/\text{m}^2$ ), eller
  - Alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
    - Exempelvis mindre galleria, shoppingcenter, arkiv eller restaurang/nattklubb med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av 301–600 personer.
  - Låg brandbelastning ( $<800\text{Mj}/\text{m}^2$ ), eller
  - Alkohol serveras i begränsad omfattning.
    - Exempelvis större skola, livsmedelsbutik, biograf.
- Industriverksamhet med 20–151 personer sysselsatta samtidigt
  - Hög brandbelastning ( $>800\text{Mj}/\text{m}^2$ )
- Industriverksamhet med 151–300 personer sysselsatta samtidigt
- Verksamheter som bedriver miljö- eller hälsofarlig verksamhet
  - Tillstånd enligt 9 kap Miljöbalk (1998:808)
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än 16 våningar ovan mark
- Garage med ett plan under mark och med en yta större än  $2000\text{ m}^2$

**Omfattande riskbild (Regelbunden tillsyn, 1–2 år) 6 faktorer**

Omfattande riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder.

- Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar
  - Hjälpbehov vid utrymning
  - Alkoholpåverkade
  - Utan god lokalkännedom
  - Sovandes
  - Inlåsta
- Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med
- Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen
- Verksamheter där det finns riskkällor och som kan ge upphov till omfattande skador för tredje part.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en omfattande riskbild:

- Inrättningar för vård och omsorg för fler än 150 personer som har hjälpbehov vid utrymning
  - Exempelvis sjukhus och behovsprövade boenden.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för fler än 250 boende.
  - Exempelvis stora hotell eller anläggningsboende.
- Lokaler med personer som är inlåsta.
  - Exempelvis arrestlokal, kriminalvårdsanstalt eller rättspsykiatri.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 300 personer
  - Hög brandbelastning (>800Mj/m<sup>2</sup>) eller,
  - Alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
    - Exempelvis större galleria, shoppingcenter, eller restaurang/nattklubb med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 600 personer
- Fritidsanläggningar med platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak
- Industriverksamhet som har fler än 300 personer sysselsatta samtidigt eller som är större än 5 000m<sup>2</sup>.
- Garage med fler än ett plan under mark och med en yta större än 2 000 m<sup>2</sup>
- Vissa tunnlar som är längre än 500 meter

**Kommenterad [BB7]:** Förklarande texter har tillkommit, redovisades helt kort i tabellform i taxa för 2020.



## 1.2 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

### Brandfarliga varor

	Faktor
<b>Avslag på ansökan</b> Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentation.	1,5
<b>Anmälan av ny föreståndare</b> Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan)	1
<b>Avsugning</b> En avsugning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsugningar.	Timdebitering
<b>Ändring av gällande tillstånd</b> Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.	3
<b>Tillstånd för mindre omfattande hantering</b> För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast en cistern.	6
<b>Tillstånd för hantering</b> För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, mindre industrier eller endast en cistern.	13
<b>Tillstånd för omfattande hantering</b> För stora verksamheter, exempelvis industrier och dylikt, flera cisterner eller stora hanterade mängder.	20
<b>Speciella fall</b> Vid ansökan som innebär utsträckt handläggningstid, exempelvis på grund av kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande.	Timdebitering

Kommenterad [BB8]: Har tillkommit

### Explosiva varor

	Faktor
<b>Avslag på ansökan</b> Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentering.	1,5
<b>Ändring av gällande tillstånd</b> Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.	3
<b>Godkännande av ny föreståndare</b> Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med tillståndsansökan)	3
<b>Avsugning</b> En avsugning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsugningar.	Timdebitering
<b>Tillstånd för hantering utan förvaring</b> Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan hantering.	3
<b>Tillstånd för småskalig hantering</b> Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg eller pyroteknik och stensspräckningspatroner.	3
<b>Tillstånd för mindre omfattande hantering</b> För verksamheter med hantering av upp till 100 kg explosiva varor.	6
<b>Tillstånd för hantering</b> För verksamheter med hantering av mer än 100 explosiva varor.	13
<b>Tillstånd för omfattande hantering</b> För stora verksamheter med hantering av mer än 1000 kg explosiva varor.	20
<b>Speciella fall</b> Vid ansökan som innebär avsevärt handläggningstid, exempelvis på grund av ej kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande.	Timdebitering

Kommenterad [BB9]: Har tillkommit

Kommenterad [BB10]: Borttagen

**1.3 Tillsyn brandfarliga och explosiva varor**

Kommenterad [BB11]: Tabellerna är nytillkomna

**Brandfarliga varor**

Typ av debitering	Antal hanteringsställen	Faktor
Tillsynsärende utan brist	1-5	2,5
Tillsynsärende utan brist	5-10	3,0
Tillsynsärende utan brist	10-20	4,0
Tillsynsärende utan brist	>20	Timdebitering
<b>Vid brister tillkommer enligt nedanstående</b>		
Föreläggande per beslutspunkt		0,3
Uppföljning genom dokumentation		0,3
Uppföljning genom platsbesök		1,0

**Explosiva varor**

Typ av debitering	Faktor
Tillsynsärende utan brist, Fyrverkeri, PU, nödbloss och liknande. Begärighetsgrad C	2,5
Tillsynsärende utan brist, Ammunition, röksvagt krut, pyrotekniska satser och liknande. Begärighetsgrad B	2,5
Tillsynsärende utan brist, Sprängämne, detonerande stubin, sprängkapslar och liknande. Begärighetsgrad A	2,5
Utökad tillsyn med avseende på användning och hantering av explosiv vara på arbetsplats	Timdebitering
<b>Vid brister tillkommer enligt nedanstående</b>	
Föreläggande per beslutspunkt	0,3
Uppföljning genom dokumentation	0,3
Uppföljning genom platsbesök	1,0

TAXOR 2021

FÖRSLAG

Trygghet – Säkerhet – Omtanke - Kvalité



## Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan  
Tel. 0521-26 59 00

Org.nr 222000-0950  
Bankgiro 5180-0027  
Plusgiro 490 32 02-2

E-post: [info@brand112.se](mailto:info@brand112.se)  
Webb: [www.brand112.se](http://www.brand112.se)